


Datenblatt Bugatti Veyron up2 Veyron (03/05-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

736 kW / 1001 PS » 882 kW / 1200 PS
1250 Nm » 1400 Nm

Preis: 24999,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	7993 ccm	
Leistung	736 kW / 1001 PS bei 5900 U/min	882 kW / 1200 PS bei 6000 U/min
Drehmoment	1250 Nm bei 2200-5500 U/min	1400 Nm bei 2250-5300 U/min
Beschleunigung	ca. -0,45 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -12%*	
VMAX	407 km/h	415 km/h
Hersteller	upchip	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

optimiert für Super Plus

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt), Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Bugatti Veyron up1

upchip
Leistungsoptimierung
736kW/1001PS » 882kW/1200PS
1250Nm » 1400Nm

Bugatti Veyron up2

upchip
Leistungsoptimierung
736kW/1001PS » 809kW/1100PS
1250Nm » 1350Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

Front-/Heckantrieb: 150,- Euro
Allrad: 150,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.