


Datenblatt Porsche Panamera /4 2.9T up1 Gen2.1 (03/16-08/20)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

243 kW / 330 PS » 294 kW / 400 PS 450 Nm » 550 Nm

Preis: 959,- Euro / regulär: 1599,- Euro

LO Rabatt: 40% Season Start bis 31.05.2024



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	2894 ccm	
Leistung	243 kW / 330 PS bei 6000-6400 U/min	294 kW / 400 PS bei 5400-6400 U/min
Drehmoment	450 Nm bei 1800-5000 U/min	550 Nm bei 1800-3500 U/min
Beschleunigung		ca0,52 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch		bis zu -12.3%*
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

ontimiert für Super Plus

De Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80, - Euro pro Stunde inkl. MwSt). Intrümer und Änderungen vorbehalten. "Verbrauchs- und Ermissionswerte sind Richtwerte, de in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Porsche Panamera /4 2.9T up1

upchip (high performance chiptuning) Leistungsoptimierung 243kW/330PS » 294kW/400PS 450Nm » 550Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro* 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro* 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro* *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro* 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro* 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro* 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro* 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

Front-/Heckantrieb: 150,- Euro Allrad: 150,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO. Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.