


Datenblatt Mazda MX-5 Skyactiv G-184 up1 ND (04/15-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

135 kW / 184 PS » 147 kW / 200 PS
205 Nm » 215 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1998 ccm	
Leistung	135 kW / 184 PS bei 7000 U/min	147 kW / 200 PS bei 7000 U/min
Drehmoment	205 Nm bei 4000 U/min	215 Nm bei 4000 U/min
Beschleunigung	ca. -0,34 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -4.1%*	
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

optimiert für Super Plus, Umrüstung nicht an jedem Stützpunkt möglich

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Mazda MX-5 Skyactiv G-184 up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
135kW/184PS » 147kW/200PS
205Nm » 215Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

- 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
- 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
- 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

- 1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
- 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
- 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

- 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
- 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
- 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

Front-/Heckantrieb: 150,- Euro
Allrad: 150,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.