


Datenblatt Hyundai Terracan 2.9 CRDi up1 (11/01-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

110 kW / 150 PS » 128 kW / 174 PS
333 Nm » 390 Nm

Preis: 799,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	2902 ccm	
Leistung	110 kW / 150 PS bei 3850 U/min	128 kW / 174 PS bei 3800 U/min
Drehmoment	333 Nm bei 2000 U/min	390 Nm bei 1950 U/min
Beschleunigung	ca. -0,46 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -13.3%*	
Stickoxide NOx	Reduktion um ca. 5,3% möglich*	
VMAX	170 km/h	179 km/h
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Hyundai Terracan 2.9 CRDi up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
110kW/150PS » 128kW/174PS
333Nm » 390Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

- 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
- 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
- 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

- 1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
- 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
- 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

- 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
- 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
- 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

Front-/Heckantrieb: 150,- Euro
Allrad: 150,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.