


Datenblatt Renault Talisman Blue dCi 160 EDC up1 (02/15-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

118 kW / 160 PS » 147 kW / 200 PS
360 Nm » 440 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1997 ccm	
Leistung	118 kW / 160 PS bei 3600 U/min	147 kW / 200 PS bei 3500 U/min
Drehmoment	360 Nm bei 1500 U/min	440 Nm bei 1500 U/min
Beschleunigung	ca. -0,54 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -12.3%*	
Stickoxide NOx	Reduktion um ca. 4,9% möglich*	
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Renault Talisman Blue dCi 160 EDC up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
118kW/160PS » 147kW/200PS
360Nm » 440Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

- 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
 - 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
 - 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
- *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

- 1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
 - 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
 - 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
- *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

- 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
 - 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
 - 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
- *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

Front-/Heckantrieb: 150,- Euro
Allrad: 150,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.